



施工前①



施工前②



施工前③



施工完了③

## シャッター取り換え工事事例



破損シャッター取換①



施工完了②



施工完了①



破損シャッター取換②

**【施工種類】**

物損事故によるシャッター取換

**【施工月】**

2018/5/25～7/9

**【施工地域】**

柿の木台

**【ご相談内容】**

自動車の衝突により、シャッターと納戸が破損したため、直ぐに修繕工事をしてほしい。

**【工事担当者の施工報告】**

シャッターの破損した個所の修繕のみを想定しておりましたが、予想以上に納戸の傷つきも大きく錆びも目立ったため、シャッターと併せて取り換え工事を行いました。  
錆付きの取り換えを積極的にご提案させていただいた事、また仕上がりもスピーディーで状態も良かったとお客様に喜んでいただきました。