

# 室内機交換

クリーニング施工事例 BEFORE⇒AFTER

## Before⇒After



### 【施工種類】

官庁

### 【施工月】

平成 29 年 2 月～3 月

### 【施工地域】

千葉県

### 【ご相談内容】

室内機を以前設置してから、時間が大幅に経過しておりエアコンの調子が悪いため、急ぎ新しい物に取り換えて欲しい。

【工事担当者の施工報告】

撤去前の室内機を確認したところ、随分以前に設置していたことが分かる。

室内の環境にも影響を及ぼすため、取り急ぎ現場担当者に取り換え工事を指示。

何よりも、お客様の快適な空間を最優先に考えた当社の対応に感謝のお言葉をいただきました。

---

【エアコン機種】

ダイキンエアコン

